



KARLSVEREIN-DOMBAUVEREIN

Schriftenreihe



Sanierung Anna- und Mattheaskapelle

Band 9 - 2007

THOUET
Verlag

Jahresschriften des Karlsverein-Dombauvereins

Seit vielen Jahrzehnten dokumentiert der *Karlsverein-Dombauverein* die baulichen Erhaltungsmaßnahmen am Aachener Dom in seinen Jahresschriften. Seit 1995 liegt der Jahresbericht in neuer, überarbeiteter Fassung vor.

Die reich bebilderten Jahregaben – die grundsätzlich nur den Mitgliedern des Vereins zukommen - sind ohne Zweifel wichtige und unverzichtbare Mosaiksteine in den Dokumentationen über die Aachener Kathedrale.

In der Reihe der Jahresberichte seit 1995 wurden Themenschwerpunkte behandelt, wie:

- Gemälde und Skulpturen des Aachener Domes (Bd.1)
- Die Chorhalle des Aachener Domes (Bd.2)
- Bauliche Sanierungsmaßnahmen an der Ungarischen Kapelle (Bd. 3)
- Projekte der Goldschmiedewerkstatt des Aachener Domes (Bd. 4)
- Pala d`Oro, der Hauptaltar des Domes (Bd. 5)
- Sanierung Dachstuhl Oktogon (Bd. 6)
- Sanierung karolingisches Mauerwerk (Bd.7)
- Dom und Domschatz in Kriegs- und Nachkriegszeit (Bd.8)
- Sanierung Anna- und Matthiaskapelle (Bd.9)

Der jüngste Jahresbericht, der am Tag des Karlsfestes 2007 den Mitgliedern des Karlsverein-Dombauvereins bei der Jahresversammlung vorgestellt wurde, befasst sich mit einem weiteren Abschnitt der Grundsanierung des Domes: Mit der Anna- und Matthiaskapelle auf der Südseite des Domes. Die Erhaltungsmaßnahmen an diesen beiden Kapellen bilden gleichzeitig den Abschluss der mehr als 20 Jahre dauernden äußeren Grundsanierung des UNESCO-Weltkulturdenkmals Aachener Dom.

Das Inhaltsverzeichnis für diesen Jahresberichtes, Band 9/2007 , listet auf:

I	Historischer Überblick
II	Maßnahmen und Gründe für die Sanierung
III	Die durchgeführten Maßnahmen
A	Einrüstung
B	Photogrammetrie
C	Bauwerkskartierung
D	Reinigung
E	Bauforschung
F	Untersuchungen und Entwicklungen: Mörtel, Fugmörtel, Steinersatzmörtel
G	Dachstühle
H	Naturwerksteinarbeiten
I	Figurenschmuck
J	Eisenringanker
K	Verglasung
L	Taubenschutz
M	Bleiabdeckungen
IV	Schluss