



Ihre Spende schützt die Chorhalle des Aachener Doms.

Die Schäden sind sichtbar.
Doch gemeinsam können wir handeln!

Mit Ihrer Unterstützung sichern Sie:

- den Einsatz von Herzogenrather Sandstein
- die Arbeit der Aachener Dombauhütte
- die langfristige Bewahrung eines einzigartigen Bauwerks

Jeder Beitrag zählt – schenken Sie
der Chorhalle eine Zukunft.

Spendenkonto:

Karlsverein-Dombauverein
IBAN: DE52 3905 0000 0000 1285 61
BIC: AACSD33
Sparkasse Aachen
Betreff: Chorhalle

Karlsverein-Dombauverein

i. Hs. der Sparkasse Aachen
Friedrich-Wilhelm-Platz 1-4
52062 Aachen

Mitgliederbetreuung

Tel. 0241-444-3 43 18
mail@karlsverein.de

www.karlsverein.de



unesco

Aachener Dom
Welterbe seit 1978



Sorgfältige Sanierung. Handwerk mit Herz.

Unter Leitung des Teams der Dombauhütte werden derzeit folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Austausch beschädigter Steine
- Erneuerung offener Fugen
- Schutz des filigranen Fenstermaßwerks
- Ergänzung und Stabilisierung der gotischen Bauzier
- Maßnahmen gegen Feuchtigkeit, Moos und Materialverlust

Jeder Stein wird geprüft. Jede Maßnahme bedacht.

Es geht um den Erhalt eines
europäischen Schatzes.

Retten wir die Chorhalle – Jetzt!

Ihre Spende für den
Erhalt eines Meisterwerks



Die Chorhalle. Das Glashaus von Aachen.

Die Chorhalle ist mehr als ein Raum – sie ist das strahlende Herz der gotischen Erweiterung, ein architektonisches Meisterwerk und ein lebendiges Zeugnis unserer Geschichte. Entstanden zwischen 1355 und 1414, zählt sie zu den bedeutendsten gotischen Bauwerken Europas. Seit über 600 Jahren bewahrt sie die Spuren der Nachfolger Karls des Großen. Doch ihre Schönheit ist bedroht: Witterung, Zeit und äußere Einflüsse nagen an ihrer filigranen Struktur, und wertvolle Details drohen unwiederbringlich verloren zu gehen. Nur gemeinsames Engagement kann dieses Erbe für zukünftige Generationen sichern.

Zeichen der Zeit. Aus Sandstein für die Ewigkeit gebaut – und doch dem Verfall ausgesetzt.

Kleine Risse im Stein oder offene Fugen sind Gefahren, die große Folgen nach sich ziehen können:

- abplatzende Kanten
- Materialverlust durch Feuchtigkeit und Frost
- weitere Risse und Schalenbildung im Stein

Ohne schnelle Sanierung drohen irreparable Schäden – für die Statik und die filigrane Bauzier der Chorhalle am Aachener Dom.

Herzogenrather Sandstein. Der Retter.

Das Team der Dombauhütte rund um Dombaumeister Dr. Jan Richarz ersetzt den zerstörten Stein durch Herzogenrather Sandstein – robust, langlebig und historisch genau passend.

Der Karlsverein-Dombauverein hat den Abbau dieses regionalen Materials im Herbst 2023 gefördert. Daher stehen nun authentische Ersatzsteine für die Restaurierung zur Verfügung.

